


Avvertenze per lo stoccaggio dei prodotti



Stoccaggio dei bordi sensibili di sicurezza.

I bordi sensibili di sicurezza sono imballati adeguatamente per il trasporto. Se non è previsto un impiego immediato una volta raggiunto il luogo di destinazione, stoccare i bordi nelle seguenti modalità:

- aprire i pacchi il prima possibile e mettere i bordi distesi su una superficie piana;
- non disporre mai i bordi uno sopra l'altro e non appoggiare alcun oggetto o materiale sopra di essi;
- non aggrovigliare i cavi di collegamento;
- conservare i bordi in ambienti riparati e privi d'umidità, a temperature tra 10°C e 24°C;
- mantenere i bordi lineari, evitando curvature e pieghe;
- dislocare i bordi in modo da non tenerli premuti tra loro;
- disporre le guide di alluminio separatamente (se non montate sui bordi);
- evitare ogni contatto con polveri e con sostanze chimiche di qualsiasi natura;
- dopo lunghi periodi di stoccaggio, effettuare un test di funzionamento prima dell'installazione.

Stoccaggio dei singoli componenti.

Gomma, terminali e tappi:

distendere la gomma longitudinalmente, evitando curvature e pieghe.;

conservare la gomma, i terminali e i tappi in ambienti riparati e privi di umidità, a temperature tra 10°C e 24°C, evitando di tenerli schiacciati tra loro e di depositare qualsiasi oggetto o materiale sopra di essi.

Alluminio:

stoccare l'alluminio su superfici piane evitando curvature e/o pieghe.

Sensore interno e cavi:

conservare il sensore nel rocchetto sul quale è stato fornito, mantenendolo in posizione orizzontale, in ambienti riparati e privi di umidità, a temperature tra 10°C e 24°C.

I cavi devono essere stoccati in conformità agli standard di stoccaggio per materiale elettrico.